




# Nahtüberwachungsdiagramme / Seam Monitoring Diagrams



Perfekte Entgratung / Perfect deburring



Schneidkantenausbruch am Schneidring / Chipped cutting ring edge



Einseitig unterschabt / Single edge scarfed